

Schnittstelle Bedienhandgerät (BHG)

Produktivität | Bedienung



Baureihe

H

F

C

HF

MCH

MCH-C

MC

MCi

Steuerung

SIEMENS Solutionline

SIEMENS Powerline

FANUC

SINUMERIK ONE

Die Voraussetzung für den Betrieb eines Bedienhandgeräts ist die entsprechende Schnittstelle. Mithilfe dieser Schnittstelle können Sie ein Bedienhandgerät an mehrere Maschinen anschließen.

Eigenschaften

- _ Hardware-Voraussetzung für den Anschluss eines Bedienhandgeräts (BHG)

Vorteile

- _ Flexible Bedienung im Einrichtbetrieb
- _ Ein Bedienhandgerät kann an mehreren Maschinen verwendet werden

Voraussetzungen

- _ Bedienhandgerät (BHG)
- _ Bei H Generation 1 mind. Softwarestand HM-HFS-04-00-00