

Werkzeughalter optimiert HSK100

Instandhaltung | Maschinenschutz



Baureihe

MCP-H

Steuerung

FANUC

SIEMENS Powerline

SIEMENS Solutionline

uni-Pro 90

Mit dieser Nachrüstung verschaffen Sie Ihrem MCP Bearbeitungszentrum ein Plus an Zuverlässigkeit.

Eigenschaften

- _ Verstärkung aller Werkzeugaufnahmen mit zusätzlichen Stabilisierungsblechen
- _ Unterstützung stark beanspruchter Kassettenbereiche
- _ Einbau zusätzlicher Gleitkufen im Kurvenbereich für sichere Führung von schweren bzw. großen Werkzeugen im kompletten Werkzeugmagazin
- _ Austausch von Verschleißteilen und Reinigung des Maschinengestells

Vorteile

- _ Mehr Verfügbarkeit: Vermeidung von ungeplanten Maschinenstillstandszeiten dank erhöhter Lebensdauer
- _ Mehr Zuverlässigkeit: Erneuerung von Verschleißteilen und Reinigung

Voraussetzungen

- _ MCP-Baureihe
- _ HSK100