

## Schnittstelle Bedienhandgerät (BHG)

Produktivität | Bedienung



Baureihe

H

F

C

HF

MCH

MCH-C

MC

MCi

Steuerung

SIEMENS Solutionline

SIEMENS Powerline

FANUC

Die Voraussetzung für den Betrieb eines Bedienhandgeräts ist die entsprechende Schnittstelle. Mithilfe dieser Schnittstelle können Sie ein Bedienhandgerät an mehrere Maschinen anschließen.

## Eigenschaften

- \_ Hardware-Voraussetzung für den Anschluss eines Bedienhandgeräts [BHG]

## Vorteile

- \_ Flexible Bedienung im Einrichtbetrieb
- \_ Ein Bedienhandgerät kann an mehreren Maschinen verwendet werden

## Voraussetzungen

- \_ Bedienhandgerät [BHG]
- \_ Bei H Generation 1 mind. Softwarestand HM-HFS-04-00-00